

生产企业：

经过抽查核验，发现田园管理机存在以下问题：“手离即停”安全装置存在问题；配置的工作装置不满足田园管理机大纲要求的功能；希望各企业引以为戒。